






Se ver cuchilla al aire libre, instalación que no está de acuerdo a normativa




Se observa instalaciones eléctricas y red de internet (entremezclados)




Instalaciones eléctricas cables expuestos



Se puede ver cuchilla al aire libre, estas cuchillas ya no están en uso en el mercado, debiendo ser termomagnéticos.





Instalaciones expuestas en ambientes verificados

